



Le coin du mécano

Restauration des boisseaux de carburateurs Amal Concentric Mk1 serie 600/900.

ORIGINE DE L'ARTICLE : TRIPLES UNLIMITED
TRADUCTION, ADAPTATION: GEORGES BOISNIÈRE (SEPT. 2022)
ADAPTATION ET MISE EN PAGE: JACQUES MARÉCHAL

Avec ce service, nous offrons une solution au problème bien connu de l'usure de l'alésage pour le boisseau dans le corps du carburateur AMAL Concentric et du boisseau lui-même Amal.

Le fait que la glissière et le corps soient fabriqués dans le même matériau entraîne une usure prématurée dans cette zone, ce qui

conduit à un carburateur impossible à régler, du moins au ralenti voire jusqu'à $\frac{3}{4}$ de l'ouverture des boisseaux.

Le cylindre du corps sera usiné

L'accès à totalité de l'article est réservé aux membres du club à jour de leur cotisation.