



# Le coin du mécano

## Conseils pour la remise en route d'un moteur de TRIUMPH Trident / BSA Rocket3 après une... « hibernation prolongée ».

ORIGINE DE L'ARTICLE : GEORGES BOISNIÈRE (20/06/2019)

ADAPTATION ET MISE EN PAGE: JACQUES MARÉCHAL

**A**vant la remise en route d'un moteur de TRIUMPH Trident ou BSA Rocket 3 n'ayant pas fonctionné depuis très longtemps, je conseillerais de faire les opérations suivantes:

- ▶ Vidange du réservoir d'huile et nettoyage interne de celui ci (on trouve souvent un genre de boue noirâtre au fond si les vidanges et le nettoyage interne n'ont pas été faits régulièrement) ainsi que démontage et nettoyage du filtre-crêpine situé au bas de celui ci.
- ▶ Remettre une huile 20w50 bas de gamme pour...

*L'accès à totalité de l'article est réservé aux membres du club à jour de leur cotisation.*