



Le coin du mécano

Regarnissage du disque d'embrayage (T150 - T160 - X75 - A75).

ORIGINE DE L'ARTICLE : TRIPLES UNLIMITED
TRADUCTION, ADAPTATION: GEORGES BOISNIÈRE (SEPT. 2022)
ADAPTATION ET MISE EN PAGE: JACQUES MARÉCHAL

Service de regarnissage du plateau de friction de l'embrayage avec un nouveau matériau de friction (fabriqué en Allemagne).

L'épaisseur totale est ramenée à l'épaisseur correcte de 7,6 mm.

Si le centre cannelé de votre plateau....

L'accès à totalité de l'article est réservé aux membres du club à jour de leur cotisation.