



Le coin du mécano

Contrôle de la charge de la batterie

TRADUCTION/ADAPTATION : GEORGES BOISNIÈRE (DÉCEMBRE.2020)
ADAPTATION ET MISE EN PAGE: JACQUES MARÉCHAL

1. **Moto sans contact ni phares allumés, et voltmètre réglé sur le calibre juste supérieur à 12 V.**
 - Connectez le fil noir du multimètre à la cosse « moins » (négatif) de la batterie et le fil rouge à la borne « plus » (positif) et observez la valeur inscrite sur votre multi...

L'accès à totalité de l'article est réservé aux membres du club à jour de leur cotisation.